

# **Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań ogłasza sprzedaż składników majątkowych z zastosowaniem Aukcji elektronicznej**

Przedmiot ogłoszenia: Sprzedaż  
Typ transakcji: samochody osobowe

Cena: 1.155,00

## **Szczegóły**

**Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu**

**ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań**

ogłasza sprzedaż składników majątkowych z zastosowaniem Aukcji elektronicznej

### **1. Przedmiot sprzedaży:**

| L.p. | Miejsce oględzin       | Nr rej. pojazdu | Marka pojazdu | Rok produkcji | Wartość brutto |
|------|------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.   | Poznań, ul.Za Groblą 8 | P0416EJ         | VW CRAFTER    | 2007          | 23.100         |

**Wymagane wadium: 1 155,00 zł**

### **Dodatkowe dane techniczne:**

Przebieg: 150 165 km

Rodzaj nadwozia: Furgon z podwyższonym dachem, wydłużony 4drzwiowy 2+4 osoby

Kolor lakieru: żółty

Pojemność silnika: 2498 ccm

Moc silnia: 80 kW

Ilość miejsc: 6

Badanie techniczne: 10.04.2021r

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- Korozja następujących elementów: słupki „B” lewy, ściana boczna lewa i prawa, błotnik PP, drzwi dwuskrzydłowe tylne, wytarty próg P i L w części przedniej, prawy bok po wcześniejszej naprawie blacharsko-lakierniczej;

- Tapicerka silnie zabrudzona,
- Kierownica uszkodzona,
- Uszkodzony mieszek dźwigni zmiany biegów,
- Wkład lusterka zewnętrznego L do wymiany,
- Uszkodzone światło odbłaskowe TL,
- Wyciek oleju silnikowego w okolicy pokrywy zaworowej i zaworu EGR,
- Niesprawne wspomaganie układu kierowniczego,
- Opony uszkodzone mechanicznie – do wymiany;

| L.p. | Miejsce oględzin       | Nr rej. pojazdu | Marka pojazdu | Rok produkcji | Wartość brutto |
|------|------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.   | Poznań, ul.Za Groblą 8 | P0680LW         | FIAT PANDA    | 2009          | 6.500          |

**Wymagane wadium: 325,00 zł**

**Dodatkowe dane techniczne:**

Przebieg: 119 349 km

Rodzaj nadwozia: minivan 5 drzwiowy

Kolor lakieru: srebrny

Pojemność silnika: 1108 ccm

Moc silnia: 40 kW

Ilość miejsc: 5

Badanie techniczne: nieaktualne

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- Drzwi PP wgniecione,
- Błotnik TP wgnieciony,
- Zderzak przedni i tylny uszkodzony,
- Kierownica wytarta,
- Silnik zatarty – do naprawy lub wymiany.

| L.p. | Miejsce oględzin | Nr rej. pojazdu | Marka pojazdu | Rok produkcji | Wartość brutto |
|------|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
|------|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|

|    |                        |         |                  |      |        |
|----|------------------------|---------|------------------|------|--------|
| 3. | Poznań, ul.Za Groblą 8 | P06N739 | FIAT DOBLO CARGO | 2015 | 22.700 |
|----|------------------------|---------|------------------|------|--------|

**Wymagane wadium: 1 135,00 zł**

**Dodatkowe dane techniczne:**

Przebieg: 79 236 km

Rodzaj nadwozia: furgon wydłużony 4 drzwiowy, 2 osobowy

Kolor lakieru: srebrny

Pojemność silnika: 1368 ccm

Moc silnia: 70 kW

Ilość miejsc: 2

Badanie techniczne: nieaktualne

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- Liczne drobne zarysowania powłoki lakierniczej,
- Pozostałości kleju po okleinie reklamowej,
- Wnętrze kabiny silnie zabrudzone,
- Tapicerka foteli uszkodzona,
- Niesprawny silnik,
- Brak komputera sterującego,
- Skrzynia biegów uszkodzona,
- Ogumienie całkowicie zużyte,
- Brak akumulatora.

| L.p. | Miejsce oględzin       | Nr rej. pojazdu | Marka pojazdu | Rok produkcji | Wartość brutto |
|------|------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| 4.   | Poznań, ul.Za Groblą 8 | P0110SX         | SKODA YETI    | 2011          | 18.800         |

**Wymagane wadium: 940,00 zł**

**Dodatkowe dane techniczne:**

Przebieg: 225 971km

Rodzaj nadwozia: kombi 5 drzwiowe

Kolor lakieru: srebrny

Pojemność silnika: 1390 ccm

Moc silnia: 90 kW

Ilość miejsc: 5

Badanie techniczne: nieaktualne

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- Korozja w dolnej części drzwi PP i PL,
- Drobne eksploatacyjne zarysowania powłoki lakierniczej,
- Kierownica wytarta,
- Zużyte łożyska alternatora,
- Rolka napinająca pasek wielorowkowy zużyta,
- Ogumienie w stanie dobrym.

| L.p. | Miejsce oględzin       | Nr rej. pojazdu | Marka pojazdu     | Rok produkcji | Wartość brutto |
|------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|
| 5.   | Poznań, ul.Za Groblą 8 | P0549LU         | VW Transporter T5 | 2009          | 24.900         |

Wymagane wadium: 1 245,00 zł

Dodatkowe dane techniczne:

Przebieg: 184 447 km

Rodzaj nadwozia: furgon wydłużony 4 drzwiowy, 3 osobowy

Kolor lakieru: srebrny

Pojemność silnika: 1984 ccm

Moc silnia: 85 kW

Ilość miejsc: 3

Badanie techniczne: 30.07.2021

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- Drobne rysy eksploatacyjne powłoki lakierniczej,
- Ogniska korozji progu P, drzwi PP i drzwi przesuwnych,
- Zabrudzona tapicerka,
- Uszkodzony uchwyt drzwi PP i PL,
- Uszkodzone światło odblaskowe TL
- Ogumienie zużyte w 50% zdadne do użytku.

| L.p. | Miejsce oględzin       | Nr rej. pojazdu | Marka pojazdu     | Rok produkcji | Wartość brutto |
|------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|
| 6.   | Poznań, ul.Za Groblą 8 | P0611JW         | VW Transporter T5 | 2008          | 22.400         |

**Wymagane wadium: 1 120,00 zł**

**Dodatkowe dane techniczne:**

Przebieg: 194.635 km

Rodzaj nadwozia: furgon wydłużony 4 drzwiowy, 3 osobowy

Kolor lakieru: srebrny

Pojemność silnika: 1984 ccm

Moc silnia: 85 kW

Ilość miejsc: 3

Badanie techniczne: 10.02.2021

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- Drobne rysy eksploatacyjne powłoki lakierniczej,
- Ściana boczna L przetarta w okolicy nadkola,
- Ogniska korozji progu P i drzwi tylnych,
- Uszkodzona tapicerka siedzenia pasażera,
- Uszkodzone uchwyty drzwi PP i PL,
- Brak kratki nawiewu tablicy rozdzielczej,
- Uszkodzony zderzak tylny,
- Brak świateł odblaskowych,
- Ogumienie zużyte w 50%.

| L.p. | Miejsce oględzin       | Nr rej. pojazdu | Marka pojazdu     | Rok produkcji | Wartość brutto |
|------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|
| 7.   | Poznań, ul.Za Groblą 8 | P0496LR         | VW Transporter T5 | 2009          | 24.400         |

**Wymagane wadium: 1 220,00 zł**

**Dodatkowe dane techniczne:**

Przebieg: 149 829 km

Rodzaj nadwozia: furgon wydłużony 4 drzwiowy, 3 osobowy

Kolor lakieru: srebrny

Pojemność silnika: 1984 ccm

Moc silnia: 85 kW

Ilość miejsc: 3

Badanie techniczne: 01.06.2021

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- Drobne ogniska korozji próg P, drzwi przesuwne, ściana L,
- Drobne wgniecenie błotnika PP,
- Zabrudzona tapicerka,
- Uszkodzony uchwyt drzwi L i P,
- Uszkodzona tapicerka drzwi tylnych,
- Uszkodzone światło dodatkowe „STOP”,
- Brak światła odblaskowego TP,
- Amortyzatory zużyte,
- Ogumienie sprawne.

| L.p. | Miejsce oględzin       | Nr rej. pojazdu | Marka pojazdu     | Rok produkcji | Wartość brutto |
|------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|
| 8.   | Poznań, ul.Za Groblą 8 | P0748KH         | VW Transporter T5 | 2008          | 25.400         |

**Wymagane wadium: 1 270,00 zł**

**Dodatkowe dane techniczne:**

Przebieg: 182 245 km

Rodzaj nadwozia: furgon wydłużony 4 drzwiowy, 3 osobowy

Kolor lakieru: srebrny

Pojemność silnika: 1896 ccm

Moc silnia: 75 kW

Ilość miejsc: 3

Badanie techniczne: 28.04.2021

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- Drobne rysy i wgniecenia eksploatacyjne powłoki lakierniczej: drzwi PL, drzwi PP i ściana boczna L,

- Drzwi przesuwne i próg P z widocznymi śladami korozji,
- Uszkodzone uchwyty drzwi PP i PL,
- Ogumienie zużyte w 50%.

| L.p. | Miejsce oględzin       | Nr rej. pojazdu | Marka pojazdu     | Rok produkcji | Wartość brutto |
|------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|
| 9.   | Poznań, ul.Za Groblą 8 | P0626LU         | VW Transporter T5 | 2009          | 25.200         |

Wymagane wadium: 1 260,00 zł

**Dodatkowe dane techniczne:**

Przebieg: 180 662 km

Rodzaj nadwozia: furgon wydłużony 4 drzwiowy, 3 osobowy

Kolor lakieru: srebrny

Pojemność silnika: 1984 ccm

Moc silnia: 85 kW

Ilość miejsc: 3

Badanie techniczne: 20.07.2021

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

**Opis uszkodzeń pojazdu:**

- Drobne ogniska korozji: drzwi PL, błotnik TP, drzwi tylne,
- Próg P uszkodzony w części środkowej,
- Zderzak przedni porysowany, pęknięty,
- Brak kratki prawej zderzaka przedniego,
- Kierunkowskaz PL uszkodzony,
- Uszkodzone światło dodatkowe „STOP”,
- Lusterko zewnętrzne P uszkodzone,
- Uchwyty drzwi PL i PP uszkodzone,
- Pali się kontrolka „Check engine” – silnik pracuje prawidłowo,
- Uszkodzone ogumienie.

| L.p. | Miejsce oględzin | Nr rej. pojazdu | Marka pojazdu | Rok produkcji | Wartość brutto |
|------|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
|------|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|

|     |                        |         |                   |      |        |
|-----|------------------------|---------|-------------------|------|--------|
| 10. | Poznań, ul.Za Groblą 8 | P0527LR | VW Transporter T5 | 2009 | 24.400 |
|-----|------------------------|---------|-------------------|------|--------|

**Wymagane wadium: 1 220,00 zł**

**Dodatkowe dane techniczne:**

Przebieg: 196 001 km

Rodzaj nadwozia: furgon wydłużony 4 drzwiowy, 3 osobowy

Kolor lakieru: srebrny

Pojemność silnika: 1984 ccm

Moc silnia: 85 kW

Ilość miejsc: 3

Badanie techniczne: 27.07.2021

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- Ogniska korozji drzwi PL, progu L, drzwi przesuwnych, nadkola TL i TP,
- Uszkodzone uchwyty drzwi P i L,
- Tapicerka zabrudzona,
- Ogumienie zużyte w 50%.

| L.p. | Miejsce oględzin       | Nr rej. pojazdu | Marka pojazdu     | Rok produkcji | Wartość brutto |
|------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|
| 11.  | Poznań, ul.Za Groblą 8 | P0211XM         | VW Transporter T5 | 2008          | 28.500         |

**Wymagane wadium: 1 425,00 zł**

**Dodatkowe dane techniczne:**

Przebieg: 118 417 km

Rodzaj nadwozia: furgon wydłużony 4 drzwiowy, 6 osobowy

Kolor lakieru: srebrny

Pojemność silnika: 1896 ccm

Moc silnia: 75 kW

Ilość miejsc: 6

Badanie techniczne: 20.12.2020

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- Ogniska korozji drzwi PP, próg P i wgniecenie w części przedniej,

- Drobne wgniecenie ściany bocznej L,
- Uszkodzone uchwyty drzwi PP i PL,
- Brak światła odbłaskowego TL,
- Głośna praca łożyska wałka sprzęgłowego,
- Ogumienie zużyte w 50%.

| L.p. | Miejsce oględzin       | Nr rej. pojazdu | Marka pojazdu     | Rok produkcji | Wartość brutto |
|------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|
| 12.  | Poznań, ul.Za Groblą 8 | P0651LW         | VW Transporter T5 | 2009          | 26.100         |

**Wymagane wadium: 1 305,00 zł**

**Dodatkowe dane techniczne:**

Przebieg: 139 617 km

Rodzaj nadwozia: furgon wydłużony 4 drzwiowy, 3 osobowy

Kolor lakieru: srebrny

Pojemność silnika: 1984 ccm

Moc silnia: 85 kW

Ilość miejsc: 3

Badanie techniczne: nieaktualne

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- Drobne ogniska korozji drzwi L, próg P,
- Drzwi przesuwne – drobne wgniecenie w części dolnej,
- Uszkodzony fartuch p-błotny PL,
- Uszkodzone uchwyty drzwi przednich,
- Ogumienie zużyte w 50%.

| L.p. | Miejsce oględzin | Nr rej. pojazdu | Marka pojazdu | Rok produkcji | Wartość brutto |
|------|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
|------|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|

13.

|                                                                                                     |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GC<br>Trader<br>z<br>siedzib<br>ą w<br>Warszaw<br>ie.<br>ul.<br>Wasilko<br>wskiego<br>la lok.<br>10 | Copyrig<br>ht ©<br>2012 -<br>2024<br>Bid<br>Alert<br>wdrożeń<br>ie:<br>Daniel<br>Czerepa<br>k<br>firma.d<br>code@gm<br>ail.com |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|